



DSO 102.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY V SO 102
ŘEZY - ŘADA 13, ŘADA E




LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

VÝROBNÍ SKUPINA EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
OCEL: S235 DLE ČSN EN 10025-1
ČSN EN 10025-2

KEY PLAN



KONCEPT DOKUMENTACE PRO ODSOUHLASENÍ

0,000 = 248,150 m.n.m
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZU

STAVBA OPTIMALIZACE POMOCNÝCH PROVOZŮ - ČÁST III.		INVESTOR STAVBY SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2 628 00 Brno		Č. VYHOTOVENÍ
MÍSTO STAVBY SAKO Brno, a.s. Jedovnická 4247/2, Brno		JMÉNO DATUM PODPIS	PROJEKTANT KONTROLOVAL	REVIZE ČÍSLO
STUPEŇ PD: DVSP	JMÉNO: Bc. E. Laurinyecová	DATUM: 10/2020	Ing. J. Novotný	Ing. P. Otěpková
ZAK.ČÍSLO: 20-02-05.3	PODPIS:			10/2020
MĚŘÍTKO: 1:100				
NÁZEV VÝKR: DSO 102.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY V SO 102 D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŘEZY - ŘADA 13, ŘADA E		Č. VYHOTOVENÍ		
ČÍSLO VÝKR: 20-02-05.3-DSO102.1-D.1.1-V-020		ČÁST: D.1.1.b.20		